ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING
Brand i lägenhet.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV
Rolf Åkerstedt, räddningstjänsten.

HÄNDELSEFÖRLOPP
Mannen som bor i lägenheten låg och sov när han vaknade av att han behövde gå på toaletten. Han satte sig upp i sängen och drog bort ett draperi som han hade framför sängen. När han tittade ut i rummet såg han att det brann i soffan och upp på väggen. Han säger att det säkert tog minst 10 sekunder innan han förstod att det brann.

Han for upp ur sängen och öppnade fönstret. Han tog de kuddar som låg och brann i soffan och kastade ut dem på gården nedanför. Soffdelen som brann kastade han ut i trappuppgången och i samma veva kastade han ned brinnande sängkläder i sopnedkastet.

När brandförsvaret anländer till platsen så anträffade man de brinnande kuddarna utanför lägenheten på framsidan av fastigheten. En person möter upp vid port 13 som finns på baksidan av fastigheten. Det var rökutveckling i trapphuset. Rökdykarna får i uppdrag att kontrollera trapphuset samt ventilera detsamma med befintlig röklucka. Samtidigt så upptäcker rökdykarledaren att det brinner i soprummet som är beläget i markplanet. Besättningen på stegbilen och tanken får i uppdrag att släcka branden i soprummet. Rökdykarna i trapphuset påträffar den brinnande soffdelen som de tar med sig ut genom huvudentrén. Rökdykarna upptäcker också en brinnande dyna som sitter nedtryckt i sopnedkastet på den översta våningen. Fortfarande vet man ej från räddningstjänstens sida varifrån de utslängda föremålen (soffdelen) kommer ifrån för lägenhet.

Brandförsvaret bryter en av dörrarna på översta våningen med motiveringen att det syns rök i brevinkastet innanför dörren för kontroll, det visar sig vara fel lägenhet. Stegpersonalen får senare i uppgift att kontrollera lägenheterna utifrån för att lokalisera brandstartslägenheten. När stegbilen reses hittas lägenheten högst upp där branden har varit ganska omfattande. Branden är släckt av lägenhetsinnehavaren.

UNDERSÖKNING
Lägenheten som det brunnit i består av 1 rum med sovalkov och en liten hall samt en liten kokvrå. Lägenheten är ca 25 m^2. I rummet står en soffa som är indelad i 3 sektioner varav den ena är borta. På väggen ovanför där den soffdel som brunnit stått finns det märken efter brand. Här har det suttit en väggbonad med en spotlight som suttit fast med hjälp av en klämma. Klämspotlighten är enligt ägaren inköpt på Y eller Z. Vid kontroll på Z visade det sig att de ej för dessa produkter. Spotlighten var inköpt för ungefär 1 år sedan enligt ägaren. Han hade då investerat i 2 stycken, 1 vit och 1 svart. Den svarta hade suttit i en väggbonad som fanns på väggen ovanför den soffdel som har brunnit. Den vita hade han inte kvar. Han har märkt att lampan blir mycket varm och därför varit noga med att alltid släcka lampan så fort det inte fanns behov av den. För tillfället var lampan utrustad med en 25 Watts glödlampa i form av ett kronljus. En del av lampan stack ut utanför spotlighten. Tyvärr var spotlighten uppbrunnen. Lampan var en mindre modell av klämspotlight i hårdplast.

Enligt ägaren så hade han glömt att släcka lampan på kvällen när han gick och la sig att sova. Lampan har varit tänd i ca 7 timmar. Bonaden som den suttit på var uppbrunnen , enligt ägaren var det en

tygbonad som fanns att köpa lite varstans. Soffdelen som det hade brunnit i var borttransporterad men de delar som fanns kvar var av materialet tyg med normal stoppning i form av någon skumplast. Det hade legat kuddar och sängkläder i soffdelen som också har deltagit i branden. Lägenheten var i övrigt oskadd så när som på viss brandlukt som fanns kvar. Ägaren som låg och sov när branden inträffade hade fått i sig en hel del brandrök och var ordentligt chockad dagen efter när jag pratade med honom. Han hade tagit kontakt med sjukhuset och fått råd att höra av sig om han blev sämre. Soprummet på NB var brandskadat inuti men har ej påverkat något utanför soprummet i form av brandskador eller sotskador. Soprummet var av brandklassen El 60.

Vad gäller insatsen från brand så fanns det vissa svårigheter i att få klart för sig var det brann någonstans p.g.a. oklara uppgifter från mötande människor. Ordern var att lokalisera var de brinnande dynorna kom ifrån. Rökdykarna fick order att genomsöka trapphuset och lokalisera var branden var belägen. De gick in i fastigheten och kontrollerade sopnedkasten och märkte att rök kom från dessa. De stängde då sopluckorna för att slippa få ut rök i trapphuset. Högst upp i trapphuset hittades den brinnande soffdelen. En av lägenheterna på detta våningsplan var brandlägenheten. En person hade öppnat och klargjort att det ej var dennes lägenhet som brann. En annan lägenhet var rökfylld och där bröts dörren upp. Även denna lägenhet var opåverkad av brand förutom röken som sugits in från trapphuset. Rökdykarna fick under tiden de letade, information om att branden var släckt och stegpersonalen gått in i lägenheten via fönster från utsidan.

SLUTSATS

Branden har börjat i spotlighten och sedan spridit sig till bonaden på väggen som brunnit av och ramlat ned i soffan och antänt densamme. Ägaren som befunnit sig i lägenheten hade en ovanligt lycklig stjärna som såg till att han vaknade i tid och till slut kunde klara sig med mindre brännskador på benen samt viss brandgasförgiftning. Han minns själv inte så mycket av att han har agerat på ett underligt sätt. Soffan var stor i förhållande till rummet och om branden fått fortsätta några minuter till hade troligtvis utgången varit mycket mer dramatisk. Spotlighten som är av en modell som tagits ur marknaden är bevisligen livsfarlig och allmänheten bör varnas för att använda dessa.

ERFARENHETER

Sedan förut så känner vi till att Y har dragit in denna typ av lampa p.g.a. att den kunde ramla ned i barnsängar och antända saker i sängen. Nu var det själva lampan som tagit eld och spridit branden vidare. Det är bra om vi håller ögonen öppna om vi ser dessa typer av spotlight i marknaden och påpekar det för säljaren. Tyvärr har jag ingen bild av den aktuella lampan att visa. Jag har däremot en bild av en Y spot som varit med i en annan brand på bild i fotodelen. Om ni misstänker någon spotlight så kontrollera med företaget som tillverkat lampan om den är godkänd. Inkommande fakta är en oerhört viktig parameter när det gäller taktiken som skall användas i insatsen. Här har den informationen man fått varit otillräcklig för att kunna få en klar bild av händelseförloppet under insatsen. Brandtaktiskt sett kunde man i detta fall låtit soprumsbranden vara (den kan leva sitt eget liv i ca 60 min utan större spridningsrisk) för att kunna nyttja alla resurserna för lokalisering av startlägenheten.