ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING
Dödsbrand i lägenhet.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV
Rolf Åkerstedt, räddningstjänsten. Sammanställt efter bandanteckningar från kriminalinspektörerna AA samt BB.

HÄNDELSEFÖRLOPP
Larm inkom till brandförsvaret kl 15:07 om rökfyllt trapphus. Vid brandförsvarets framkomst syntes inget från utsidan av huset men vid en snabb orientering visade det sig att trapphuset var rökfyllt och röken kom från en lägenhet en halv trappa ned från ingångsporten.

Rökdykargrupp sattes in som snabbt bröt dörren till lägenheten och trängde in. Lägenheten var liten så rökdykarna fann ganska omedelbart en man i sängen. Skadorna på mannen var så pass att man kunde konstatera att han redan var död.

Ventilering av lägenheten vidtog och man beslöt att undersöka samtliga lägenheter i trappuppgången i form av dörrknackning, kontroll via brevinkast. Utsidan avsöktes med hävare samt utskjutsstegar mot de lägenheter där ingen öppnade.

UNDERSÖKNING
Lägenheten var på 1 r.o.k. och ca 25 m^2 . Den bestod av en hall samt ett kombinerat vardagsrum och sovrum. Vidare så fanns ett litet pentry.

Mannen låg i sängen med det högra benet hängandes över sängkanten. Han låg på vänstersidan vriden in mot väggen.

Sängen han låg i var av en gammal trämodell med en skumplastmadrass samt en 3 mm träfiberskiva som botten. Madrassen var brandskadad med ett stort hål ungefär mitt på madrassen. Brandskador fanns även under sängen. Sängbotten var till viss del påverkad där madrassen var brunnen men inte genombrunnen.

På golvet nedanför sängen låg ett par glasögon samt 2 stycken 75 cl:s tomma Renat brännvin och en flaska Solbacka körsbärsvin. Vidare fanns ytterligare Renat special, 2 stycken 33cl:s flaskor och ytterligare 1 stycken 75cl:s Renat brännvin. På golvet ligger också 1 stycken burk Dexofen 100 mg, texten är oläslig till vem den är utställd till.

Mannen var brännskadad på högra handens fingrar samt något svedd på bålens framsida. Cigarettpaket samt en hel del cigarettlimpor fanns att finna i lägenheten. På golvet vid sängen står en kastrull med vatten och i vattnet ligger 1 st cigarett.

För övrigt så hittas också 1 stycken burk med texten Trombyl 75 mg med läsbar text till vem den är utställd till. En plånbok hittas i en träningsjacka och i den ett körkort . På bilden på körkortet bär mannen glasögon vilka liknar de glasögon som anträffas nedanför sängbordet.

Brandvarnare fanns och låg och pep i en kartong på golvet i hallen. Fästena för brandvarnaren var bortsmälta, för övrigt så var hela brandvarnaren smältpåverkad. Fönstret i vardagsrumsdelen hade värmesprickor på innerrutan. Övriga fönster var hela.

Enligt uppgift från fastighetsansvarig så har mannen varit storrökare.

SLUTSATS
Den primära brandhärden har varit belägen i sängen där mannen fanns. Sängen har de kraftigaste brandskadorna i det område där mannen ligger med sitt högra bröstparti. I detta område finns en kraftig genombränning av sängens madrass och även ut mot sängens yttre långsidestomme.

Brandskadorna i lägenheten för övrigt tyder på ett snabbt brandförlopp då det ej finns någon tjärbildning på väggytorna. Troligen har stor värme utvecklats i madrassen som bestod av skumgummi.

Flera cigarettlimpor, askkoppar med cigarettfimpar och ett flertal tomma spritflaskor fanns i lägenheten vilket ger den samlade bilden av att mannen troligen somnat ifrån en cigarett.

ERFARENHETER
En brandvarnare hittades i en kasse med tidningar. Det finns spår av att den har suttit alldeles intill ingången i hallen. Den har trillat ned i kassan p.g.a. att den smält av värmen från branden.

Fästena till brandvarnaren bestod av plast. Kanske kan vara idé att se över fästanordningarna på brandvarnare. En annan fundering kan vara att en brandvarnare ska vara tillverkad av material som på ett förhållandevis lätt sätt sätts i funktionsdugligt skick, vilket med tydlighet bevisades i detta fall?