ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING
Förmodad brand i kök.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV
Rolf Åkerstedt, X brandförsvarsförbund.

HÄNDELSEFÖRLOPP
Butiken som blev drabbad är belägen i ett köpcenter där butikerna ligger utmed rader angränsande mot ett öppet inomhustorg. Ägaren i butiken kände röklukt och han och en kollega gick ut ur butiken för att kontrollera så att ingen papperskorg stod och brann. De fann ingenting och gick därför tillbaka in i butiken. Väl inne möttes de av rök. De larmade brandförsvaret samtidigt som de kontrollerade var det brann. De fann ganska snart en kastrull på ett trinettekök inne i butiken som stod i brand. De släckte av kastrullen och tog ut den på en bakomvarande lastkaj. Ungefär samtidigt kom brandförsvaret som hjälpte till att vädra med medhavda fläktar.

UNDERSÖKNING
Vid förfrågan i butiken om man hade glömt kaffet på så var detta inte fallet. Efter en del funderande mindes ägaren att han strax innan händelsen kommit in i butiken med en väska med fotoutrustning. När han hade gått förbi trinetteköket hade han troligtvis slagit emot väskan mot strömbrytaren som kom i tilläge. Han hade sedan gått ut i butiken som sedermera rökfylldes. Trinetteköket var av en äldre modell utan timer. Kaffet var av arabiskt ursprung och var en sort som man kokade.

SLUTSATS
Tack vare att ägaren drog sig till minnes att han gått förbi och slagit emot med väskan så är det den troliga orsaken till händelsen. Vid prov med väskan så visade det sig att strömbrytaren slogs till enbart vid en lätt beröring från väskan.

ERFARENHETER
Det har förekommit tidigare liknande händelser på många ställen ute i landet. Det man kan tänka på är att dessa trinettekök bör placeras så att åtkomst av misstag undviks. I det här fallet var köket i en trång gång, vilket medförde att det var lätt att komma åt vreden. Dessutom var vreden på trinetteköket placerat på sidan vilket också hjälpte till i just det här fallet.



När väskan slog emot vid testet ställde sig brytaren i läge 3.