UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV
Rolf Åkerstedt, brandförsvaret.

HÄNDELSEFÖRLOPP
Larmet inkom som brand/explosion i TV. Vid framkomst så syns svart rök från ett mindre fönster i en lägenhet på 1:a våningen. Rökdykargruppen får order att genomsöka lägenheten och angriper via trapphuset. Enligt uppgift så ska lägenheten vara tom så syftet med angreppet är att släcka och begränsa branden. Trapphuset är fullständigt fyllt med brandgaser och personalen på stegbilen får i uppgift att ventilera trapphuset. Rökdykargruppen konstaterar att dörren till lägenheten är öppen samt att grannens dörr också står på vid gavel. De går in i lägenheten som brinner och finner en hel del omkullvälta möbler i lägenheten. Väl framme vid lågbranden som är belägen i vardagsrummet gör man en snabb släckning för att sedan börja öppna upp för att ventilera ut värmen samt resterande brandgaser.

Stegbilens personal hade bekymmer med rökluckan som visade sig sitta fast och därmed inte öppnade sig som den skulle, härvid blev de tvungna att med rökskydd ta sig upp i trapphuset för att med våld öppna luckan med slag och stötar. När det var klart och släckning utrapporterad så sattes fläktar in för hjälp att ventilera ut brandgaserna. Inga människor kom till skada under händelsen.

UNDERSÖKNING
Lägenheten består av 3 r.o.k. på ca 70 m^2. Till lägenheten hör en inglasad balkong på ca 5 m^2. Möbleringen i lägenheten var av normal standard, ingen brandvarnare fanns installerad i lägenheten.

I vardagsrummet var brandskadorna som störst med en förkolning av golvlisten bakom soffan. 1/3 av soffan var uppbrunnen ner till själva träramen. Del av träramen återstod och kunde rekonstrueras så att man fick en uppfattning av hur stor del av soffan som var uppbrunnen. Ett stort brand-v finns tydligt på väggen bakom soffan med start nere vid golvlisten. Väggen in mot köket bakom soffan var också kraftigt brandskadad. I köket låg köksbord och stolar i en salig röra, i övriga rum stod möblerna som de hade stått innan branden började. Köket och ett arbetsrum samt sovrum och hall har kraftiga sotningsskador. Ytterdörren har lämnats öppen när kvinnan tog sig ur lägenheten vilket har satt sina spår i form av att hela trapphuset också har kraftiga sotningsskador. Balkongen som var inglasad har kraftiga sotningsskador på fönstren. Dörren från balkongen in till vardagsrummet har enligt rökdykarna varit öppen under branden. Även ett fönster tvärs över från vardagsrummet sett i arbetsrummet, har stått halvöppet under branden.

En TV har varit placerad framför soffan mellan soffbordet och den del av soffan som var brunnen. Enligt uppgift från damen som bor i lägenheten har hon ställt TV:n dikt intill soffan för att se på TV i soffan. När hon satte på TV:n så small det till inuti och började brinna. Damen har blivit förskräckt men ändå slitit ut både antennsladd samt elsladd från respektive uttag. En kvinna som bodde mittemot i trappuppgången har tittat ut för att se vad som stod på och blivit rädd. Hon sprang då ned i trapphuset och ut i det fria. Hon lämnade sin dörr på vid gavel med det faktum att även denna lägenhet rökfylldes och har rök-sotskador.

SLUTSATS
Branden har startat i TV:n och sedan spridit sig till soffan som tagit eld och avgett brandgaser som antänts i vardagsrummet. Branden har hållit sig i hörnet där soffan är belägen samt i vardagsrumstaket. Tack vare att dörren till balkongen och fönstret mitt emot i lägenheten har varit öppen har det varit synnerligen goda dragförhållanden och därmed en hjälp för ett snabbare brandförlopp. Röran av möbler i köket förklaras av att rökdykarna möblerat om

lite. Siktförhållandena var mycket problematiska p.g.a. den tjocka röken. Damen har när hon sprang ut glömt dörren öppen och därmed fick man mycket brandgaser ut i trapphuset. Samma sak gäller damen mitt emot men hon fick istället in röken i sin lägenhet tack vare att hon glömde stänga sin dörr. Att det var stora brandskador på väggen mot kökets förklaras av att den väggen var av trä emedan övriga väggar i lägenheten var av betong.

ERFARENHETER

Som så många gånger förr så får brandpersonalen ett klart svårare uppdrag p.g.a. att dörren lämnas öppen vid utrymning av brandlägenhet. Samma sak för den lägenhet som ej branden befann sig i, även här måste resurser skapas för genomsök. Helt i onödan kan man tycka. En så enkel åtgärd som en dörrstängare skulle begränsa skadorna samt det taktiska behovet för släckning avsevärt. Av erfarenhet så skulle brandförsvaret kunna koncentrera sig på den lägenhet som brinner istället för att som i dagsläget skapa resurser för både släckning samt utrymning av övriga hotade lägenheter. Pengar skulle sparas för samhället i form av att saneringskostnaderna skulle bli betydligt mindre. Det viktigaste av allt är än dock att chansen att få mindre personskador. Om dörrstängare vore monterade skulle de chanserna öka avsevärt. Om en människa ex. tog sig ut i trapphuset och dörren går igen bakom så slapp den ligga i en rökig miljö. Även en betydligt bättre arbetsmiljö för rökdykarna skulle vara facit. Viktigt för brandförsvaret att vara aktiva och se till att den interna kontrollen för fastighetsägare vad det gäller rökluckornas funktion efterlevs.