UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV
Rolf Åkerstedt, brandförsvaret.

HÄNDELSEFÖRLOPP
Någon hade tagit sig in i kontorsdelen hos företaget X. Av någon anledning så har det börjat brinna under tiden personen vistades i lokalen. En förbipasserande ungdomsjour bil upptäckte att det rök kraftigt från kontorsbyggnaden och larmade brandkåren. Vid framkomst brandförsvaret så hade just rutan till kontorsrummet där branden var belägen just krossats. Brandförsvaret gjorde en snabb släckinsats i kontorsrummet som låg precis innanför entrédörren till kontoret. Därefter ventilerades röken ut från kontorsdelen samt även ur den hopbyggda lagerdelen som tillhörde ett annat företag.

UNDERSÖKNINGEN
Byggnaden är 10 x 36 m och en tillbyggd verkstad är 10 x 20 meter. Byggnaden är en enplansbyggnaden och innehåller kontor, lagerdel (annans verksamhet) samt ett garage/verkstad. Byggnaden ligger i ett industriområde strax nordöst om X-stad. Inuti kontorsdelen fanns det 3 st kontor i storleken 15 m2 på varje. En korridor samt ett lunchrum och diverse förråd. Intill varje kontor fanns det en dörr, varje dörr hade brännmärken med kraftiga kolningsskador vid låsmekanismen. Varje dörr var sedan intryckt så att dörrkarmen hade vikt sig lite inåt i rummet. I korridoren utanför rummen fanns det sotskador i taket. Vissa mindre sotskador fanns också att finna i lunchrummet.

De två innersta kontoren från entrédörren sett hade enbart lite sotskador samt de redan nämnda skadorna på låsen. Kontoret närmast entrédörren var det kontor där branden varit belägen. Här fanns det kolningsskador i taket samt en utbränd stol och även skador på väggarna ned till cirka 1.5 meter från golv. Datorer samt annan elektronisk utrustning som stod i normal skrivbordshöjd hade smältskador. En av ytterrutorna hade gått sönder av branden varvid de hittades utanför med vissa sotskador. Det fanns två fönster till varav det ena fönstren hade hel ytterruta men innerrutan hade gått sönder. Det andra var intakt. I kontoret fanns det ett större kassaskåp med brännmärken på låsmekanismen samt kombinationsratten. Värmen hade gjort så att låsmekanismen var ur funktion. Däremot så fungerade kombinationsratten fortfarande. Bredvid kassaskåpet stod en tygstol uppbränd till hälften. I kontoret hittades en gasolbrännare med ett brännmunstycke monterat på en 2 kg gasolflaska. Handtaget på brännarmunstycket var brandskadat. I lokalen hittades en städmopp som var brandskadad.

SLUTSATS
Enligt polisen så har det med stor sannolikhet varit ett inbrottsförsök i lokalen. Den som gjorde inbrottet har använt gasolbrännare och eldat på varje kontorsdörrs låsmekanism. När tillräckligt mycket hade brunnit bort så var det en lätt match att forcera dörrarna. I kontoret närmast entrédörren så fanns det ett kassaskåp. Här har inbrottstjuven lagt ned lite möda på att försöka ta sig in i skåpet med hjälp av brännaren. Om han/hon i sin iver att komma in i skåpet inte märkt att stolen som står bredvid skåpet fattade eld, eller att han/hon möjligtvis ställt gasolbrännaren i stolen så att den fattade eld får man väl kanske aldrig veta. När tjuven nu upptäckte sitt lilla missöde så verkar det som han/hon ändå tänkte att ett släckförsök vore på sin plats. Därav skadorna på städmoppen som med stor sannolikhet användes som släckredskap av tjuven själv. Branden hade troligtvis hunnit stegra sig en hel del och tjuven klarade inte av situationen. Det enda att göra var att fly fältet utan att lyckats att ta sig in i kassaskåpet.

ERFARENHETER
Intern brandskyddskontroll kanske vore något att införa på fängelset så att även inbrottstjuvar hade förståelse för brands uppkomst.

Ungdomspatrullen som var ute på uppdrag stoppade härmed en större brand tack vare att man tog en sväng ut till det ensligt belägna industriområdet.