UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV
Rolf Åkerstedt, brandförsvaret.

HÄNDELSEFÖRLOPP
Enligt uppgift från mannen i huset hade han suttit och arbetat när han hörde brandvarnaren gå igång. Han gick iväg för att se vad som stod på. Då såg han att hans hustru stod i köket och försökte släcka en brinnande kastrull med vatten. När hon slog i vatten i kastrullen så uppstod flera stora lågor. Hon vände på kastrullen varvid branden slocknade. Samtidigt så upptäckte mannen att det brann i fläkten och hämtade då brandsläckaren som var av modell pulversläckare. Han tog sig in i köket och tömde en del av släckaren över fläkten varvid elden slocknade. Under tiden så ringde hustrun brandförsvaret som kom till platsen och kunde konstatera att branden var släckt och ingen brandspridning förelåg. Kvinnan hävdade att hon ej glömt plattan på varvid brandorsaken var något oklar.

UNDERSÖKNING
Fläkten som var brandskadad var belägen i ett kök på ca 16 m2 i ett kedjehus. På spisen stod även kastrullen som hade varit inblandad i branden. Enligt uppgift från mannen i huset så har hans hustru inget minne av att hon hade plattan på på spisen vid brandtillfället. Hon kommer ihåg att hon skulle göra våffelsmet.

Kastrullen var brandskadad inuti. Fläkten var brandskadad från utsidan. Glaset till lysröret som var beläget i framkant på fläkten hade vikit sig nedåt p.g.a. värme påverkan från utsidan. Sotskador och värmeskador fanns på utsidan av glaset. Insidan var ej värme eller sotpåverkat. Lysröret innanför var ej brandpåverkat.

Motorn i fläkten var helt intakt förutom sotskador på sidan som gick ut mot spisen. Filtret till fläkten var en ram av plast med ett fettupptagningsfilter inuti. Filtret var avbränt en till ca 1/3. Den delen var ut mot ytterkant på filtret. Vissa värmeskador fanns på en tätring som satt mellan filtret och fläkthjulet. Det var värmeskador som kom från utsidan. Fläkthjulet var helt intakt. För övrigt så fanns det feta sotskador luckorna ovanför diskbänken.

SLUTSATS
Hustrun i huset har med stor sannolikhet glömt kastrullen med fettet i till våffelsmeten. Fettet har sedan tagit eld och lågorna har påverkat glaset i plast på fläkten så att det har smält ned mot kastrullen. Övriga skador som samtliga härrör från en utanförbrand påvisar att så är fallet.

ERFARENHETER
Att glömma är lätt hänt. Tur i detta fall var att brandvarnaren fungerade och larmade. Att släcka bränder i smält fett med vatten är ingen bra åtgärd. Ett lock hade varit ett bättre alternativ. Ett snabbt och rådigt ingripande från mannen i huset gjorde att en fortsatt brand hindrades. Händelsen påvisar vikten att ha släckredskap lätt tillgängligt i den här typen av händelser.