UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV
Rolf Åkerstedt, brandförsvaret.

SYFTE
Att finna brandorsaken.

HÄNDELSEFÖRLOPP
Larm inkom om brand i lägenhet på tredje våningen på X-vägen i X-stad. Vid framkomst var det rökutveckling från ett fönster och man kunde konstatera att brand förekom i lägenheten. En person som mötte upp meddelade att det funnits en kvinna i den drabbade lägenheten men att hon nu var i säkerhet hos en granne i våningen under. Rökdykning påbörjades samtidigt som man öppnade rökluckan i trapphuset, rd-gruppen kom snabbt in i lägenheten tack vare att dörren var olåst. Väl inne i lägenheten lokaliserades branden till köket. Branden var till största del på spisen och det bråte i form av plastbackar som stod på densamme. Branden släcktes snabbt och rd-gruppen öppnade ett fönster samt gav order om att PPV-fläkten kunde startas. Inom några minuter var lägenheten återställd från röken. Rd-gruppen drog ut sladden till spisen eftersom de såg ut som om denna stod i till-läge på en av plattorna.

UNDERSÖKNING
Lägenheten som var brandskadad var en etta med kök och badrum på ca 35 m^2. Lägenheten användes som en kombinerad verkstad(hobby) samt förråd. Lägenheten var belamrad med en hel del hobbyartiklar(klockor, leksaksbilar, träfigurer, samt en hel del annat smått och gott) dock var lägenheten spartanskt möblerad. Sammantaget så blev det ur brandsynpunkt en normal brandbelastning i lägenheten. Strax innan branden utbrutit har enligt uppgifter en anhörig varit inne i lägenheten och hämtat tvättmedel och sedan gått ned i tvättstugan. Spisen som fanns i köket stod i till-läge på den stora av 3 stycken plattor. Det fanns inga vred till spisplattorna. Dessa var borttagna av lägenhetsinnehavaren för att plattorna ej skulle sättas igång av misstag. Anledningen till det var att köket användes till lager. För att kunna vrida de stift som fanns kvar efter avlägsnandet av vreden krävs en tång eller dylikt föremål för att kunna vrida runt dessa stift. Det är medelst handkraft omöjligt att vrida stiften (utan verktyg).

Fönstret som fanns i köket hade sprickbildningar på insidan. Fönstret hade stått i öppet läge (på glänt) under branden. Det som fanns på spisen var några plastbackar med okänt innehåll. Dessa hade brunnit upp. Branden hade dessutom påverkat omgivningen runt spisen och upp mot taket i köket. För övrigt så var resten av lägenheten sot- och rökskadad. Enligt anhöriga till lägenhetsinnehavaren så har ingen av dem ställt vredet i till-läge.

SLUTSATS
Branden har startat på spisens stora platta. Stiftet till den plattan stod i tillslaget läge och spisen var inkopplad i vägguttaget. Det har inneburit att de plastbackar som fanns ovanpå spisen tagit eld och branden blev ett faktum. Vem eller vad som gjort åverkan så att spisens stift ställts i till-läge har inte gått att få klarhet i. Dock verkar det som att ytterdörren varit olåst i ca 20 minuter utan att någon (som normalt har tillstånd att vara där) har varit i lägenheten.

ERFARENHETER
En erfarenhet som man drar vid denna typ av insats är att i detta fall så var det inte en lägenhet med boende i som man trodde. Lägenheten som låg på 3:e våningen i hyreshuset var en hobbylokal. I just denna lägenhet fanns ingen brandfarlig gas eller vätska. Nästa gång kanske så är fallet.