UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV
Rolf Åkerstedt, brandförsvaret.

HÄNDELSEFÖRLOPP
En äldre dam hade gjort som hon brukar med sin TV och stängt av den på knappen på TV:n samt dragit ut kontakten innan läggdags. På morgonen så satt hon i kontakten och satte på TV:n. En dov smäll hördes inuti TV:n och den började att brinna. Damen drog ut kontakten och tillkallade uppmärksamhet med hjälp av sitt trygghetslarm som var kopplat till personal hos hemsjukvården som finns ambulerade i byggnaden. Personal kom till plats och upptäckte att det brann i TV:n samt i gardiner och fönsterbräda. De tog ett antal filtar och började släcka TV:n samtidigt som brandförsvaret tillkallades. Personalen från sjukhemmet hade retirerat ur lägenheten när brandförsvaret kom till platsen.

Rökdykare gick in och släckte av det som återstod av TV:n samt brand som fanns i gardinerna. Personalen som hade försökt att släcka branden fick föras till sjukhus med rökskador. Sammanlagt sex personer. När släckningen var avklarad användes PPV-fläkten för ventilering med ett gott resultat som följd. Korridoren som låg utanför lägenheten rökfylldes under insatsen. Som avslutning genomsöktes samtliga lägenheter på samma våningsplan för kontroll att ingen annan boende mådde dåligt.

UNDERSÖKNING
Lägenheten var belägen i ett fyravåningshus. Lägenheten är en servicelägenhet som klassas som eget boende med service via trygghetslarm. Sjukhemmet X ligger i samma huskropp fast två våningar under lägenheten. I samma plan fanns det sju stycken lägenheter till. Tre dagar innan denna brand så hade det varit en brand i ett kök i en annan lägenhet på samma plan fast i motsatt ända på korridoren.

Lägenheten var på 3 r.o.k. och på ca 80 m^2. Branden hade varit belägen i en TV som var placerad i vardagsrummet. TV-apparaten var endast tre år gammal. Branden hade även fått fäste i gardinerna samt fönsterbrädan som var belägna strax bakom TV- apparaten. Tyvärr så har det inte gått att få reda på vilket märke eller serienummer TV-apparaten hade. TV:n stod på ett TV-bord av normalt snitt med plats för video och ev. sattelitboxar under.

TV-apparaten var totalt utbränd med enbart underdelen av höljet kvar. Rutan samt plåtkonstruktionen innanför densamma fanns ute på terrassen. Ovanpå TV-apparaten fanns det delar av ett duntäcke inbränt. Kolningsskador fanns att finna på en fönsterbräda samt en köksstol som stod bredvid TV- apparaten. För övrigt så var vardagsrummet kraftigt sotskadat. Övriga delar av lägenheten var sotskadade med avtagande från vardagsrummet. Samtliga dörrar till övriga rum stod öppna under branden. Inga sotskador fanns att finna utanför lägenheten i korridoren. Viss lukt gick att skönja 3 dagar senare i korridoren. Brandvarnare fanns i lägenheten och fungerade.

SLUTSATS
Branden har utan tvekan startat i TV-apparaten. Att finna en anledning är mycket svårt då TV:n är totalt utbränd. Bra agerande av damen som bodde i lägenheten, hon drog ur kontakten och tog sig snabbt ut ur lägenheten samtidigt som hon larmade personalen. Personal som tillskyndade försökte släcka TV:n med ett duntäcke, resultatet blev att branden intensifierades när täcket lades på TV:n.

ERFARENHETER
Av erfarenhet och samtal med TV-tekniker så är det dock vanligast att bränder börjar i högspänningsdelen på nyare TV-apparater.

Enligt personalen på hemsjukvården så skulle de med stor sannolikhet inte haft möjlighet att rädda kvinnan om branden startat under natten. Kvinnan skulle då legat till sängs, tack vare att hon är rörelsehindrad skulle hon behövt hjälp att ta sig ut. Endast en personal är i tjänst på hemsjukvården nattetid. De får dock hjälp om de tillkallar någon personal från det sjukhem som finns i byggnaden. Att man placerar äldre som är sängliggande och inte klarar sig själv i lägenheter och kallar det för eget boende är ett samhällsproblem som bara växer idag. Situationen måste ses över eftersom det på längre sikt kommer att medföra att människor kommer att skadas eller ännu värre dö p g a kommunerna sparar på äldreomsorgen.

ÅTGÄRDER

Uppföljning med träff på sjukhemmet med kommunens representant och brandförsvaret. Träffen gav det med sig att man satte in extrapersonal med omedelbar verkan under nattetid. Under tiden framöver kommer personalrutiner samt brandskydd att ses över på servicehuset.