

## **ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING**

Brand i villa, X kommun, xx-xx-xx.

## **UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV**

Tommy Fransson, Räddningstjänsten, xx-xx-xx. För polisen AA och BB.

## **UPPLYSNINGAR OM BRANDEN**

Måndagen den xx-xx-xx, kl 12.41, larmades räddningstjänsten i X-stad om en villabrand. Bil 201 och 204 och 211 utgick från X-stationen. Vid räddningstjänstens framkomst kl 12.44, rök det kraftigt från villan. Första rökdykargruppen kunde snabbt släcka branden som var i källaren. Ytterligare rökdykargrupp sattes in för genomsökning av huset. Röken var mycket varm och tät i huset, varför rökdykarna fick kyla brandgaserna och ventiler ut röken, de ansåg att det var risk för en övertändning. När hela huset var genomsökt koncentrerades insatsen på initialbranden. Taket i källaren bröts upp och små glödbränder släcktes där.

## **PLATSBESKRIVNING**

Den aktuella villan är uppförd i 1 ½ plan. Branden har varit i källaren. Mellan fastighetens bottenvåning och källare finns en trappa. Mellan bottenvåning och källartrappan finns en dörr, som var stängd vid tillfället för branden. I källaren finns det ett förrådsutrymme. Detta har varit avskilt från källarens trapphus/tambur med en brädvägg. Taket i källaren är klätt med spåntade brädor och som isolering i källartaket har kutterspån använts.

## **UNDERSÖKNING**

Den tidigare nämnda väggen till förrådsutrymmet har kraftiga brandskador. Taket i förrådsutrymmet är kraftigt brandskadat och kutterspån har ramlat ner i brandhärden och antänts. Ett avloppsrör i plast har bränts av och ramlat ner. På golvet innanför källardörren anträffas en helt nersmält plastspann, som har en grepe av ståltråd. I resterna av spannen anträffas aska. Mellan den brända spannen och brädväggen, ligger en hög med tidningar som är brända i kanterna. I de kvarvarande resterna av brädväggen till förrådsutrymmet, förmärks en genombränning i trävirket, intill den tidigare nämnda högen med tidningar. Branden har börjat i eller intill den tidigare nämnda plastspannen, som innehållit sot/aska. Branden har sedan spridit sig till tidningshögen och därifrån till brädväggen och takbeklädningen.

## **BRANDORSAK**

Någon har ställt en plastspann med varm aska i, intill brädväggen.

## **SPRIDNINGSRISK**

Spridningsrisk till annan fastighet förelåg inte.